Lista stali - kształty gięcia

Projekt: Chorzów Bojarskiego
Na rysunku: KF-02 Zbrojenie na płytach
Opracował: Mateusz Sporysz

Zestawienie listy prętów 500S (B)

	Średnica [mm]	[kg / m]	Całkowita długość [m]	Masa [kg]
Pręty proste				
	8	0,395	5932,60	2343,38
	Suma			**2343,38**
	Liczba elementów			1

Objętość całkowita (500S (B))	**2343,38**
Liczba pozycji	**13**

Lista stali - kształty gięcia

Projekt: Chorzów Bojarskiego
Na rysunku: KF-02 Zbrojenie na płytach
Opracował: Mateusz Sporysz

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
na płytach						
1	294	8	1200	12.00	3 528,00	1 393,56
2	271	8	500	5.00	1 355,00	535,23
3	73	8	620	6.20	452,60	178,78
4	15	8	350	3.50	52,50	20,74
5	10	8	300	3.00	30,00	11,85
6	30	8	140	1.40	42,00	16,59
7	16	8	1100	11.00	176,00	69,52
8	70	8	200	2.00	140,00	55,30
9	10	8	330	3.30	33,00	13,04

Lista stali - kształty gięcia

Projekt: Chorzów Bojarskiego
Na rysunku: KF-02 Zbrojenie na płytach
Opracował: Mateusz Sporysz

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
10	1	8		1.20	1,20	0,47
11	28	8		4.00	112,00	44,24
12	2	8		1.50	3,00	1,19
13	2	8		3.65	7,30	2,88

Suma	**2 343,38**
Suma wszystkich komponentów	**2 343,38**
Liczba elementów	1
Masa całkowita	**2 343,38**