Lista stali - kształty gięcia

Projekt: Chorzów Bojarskiego
Na rysunku: KF-12
Opracował: Mateusz Sporysz

Zestawienie listy prętów 500S (B)

	Średnica [mm]	[kg / m]	Całkowita długość [m]	Masa [kg]
Pręty proste				
	8	0,395	5765,10	2277,21
	Suma			**2277,21**
	Liczba elementów			1

Objętość całkowita (500S (B))	**2277,21**
Liczba pozycji	**14**

Lista stali - kształty gięcia

Projekt: Chorzów Bojarskiego
Na rysunku: KF-12
Opracował: Mateusz Sporysz

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
na płytach						
1	294	8	1200	12.00	3 528,00	1 393,56
2	198	8	500	5.00	990,00	391,05
3	73	8	620	6.20	452,60	178,78
4	15	8	350	3.50	52,50	20,74
5	10	8	300	3.00	30,00	11,85
6	30	8	140	1.40	42,00	16,59
7	16	8	1100	11.00	176,00	69,52
8	70	8	200	2.00	140,00	55,30
9	10	8	330	3.30	33,00	13,04

Lista stali - kształty gięcia

Projekt: Chorzów Bojarskiego
Na rysunku: KF-12
Opracował: Mateusz Sporysz

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
10	1	8	120	1.20	1,20	0,47
11	56	8	400	4.00	224,00	88,48
12	2	8	150	1.50	3,00	1,19
13	2	8	365	3.65	7,30	2,88
14	19	8	450	4.50	85,50	33,77
Suma						**2 277,21**
Suma wszystkich komponentów						**2 277,21**
Liczba elementów						1
Masa całkowita						**2 277,21**