


KSZTAŁTY PRĘTÓW do zestawienia stali  
rys. W-K-1-G.2, G.3, G.4



uwaga:

wymiarowanie zbrojenia na podstawie wymiarów zewnętrznych