



PROCEDURA

PJ7.4-01

Strona 8 z 14

ZAKUPY

Wydanie 1

ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE-MATERIAŁÓW,WYROBÓW

F7.4-01

symbol zamawiającego	TR-15	data	10.03.2025	nr.zamówienia w ewidencji zamawiającego	483
obiekt	Chorzów 41-503 ul.Bojarskiego obok 25	żądany termin realizacji	20.05.2025	symbol adresata	PZ

1. p.	dokładne określenie zamawianego materiału,wyrobu (nazwa,typ,rodzaj,parametry techniczne,nazwa handlowa,klasa,gatunek,rozmiar,kolor,itd.)	j.m.	ilość
1	Rozdzielnica RG,TA1.1,TL bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 1 A , 1B , 1C)	kpl.	1
2	Rozdzielnica RG1.2 bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 2)	kpl.	1
3	Rozdzielnica TA1.2 , TL2 bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 3 i 4)	kpl.	1
4	Rozdzielnica RG1.1 POM.TECHNICZ. bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 5)	kpl.	1
5	Rozdzielnica TEM 1 bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 6)	kpl.	1
6	Rozdzielnica Garażowa bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 7)	kpl.	1
7	Tablica TL 3 (4-liczniki) bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 8)	kpl.	6
8	Tablica TL 4 (3-liczniki) bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 9)	kpl.	1
9	Tablica TL 5 (2-liczniki) bud. 4.1 ; 4.2 - (rys. 10)	kpl.	1
10	Wymiary rozdzielnic ; numery lokali mieszkalnych	szt	1

Uwagi zamawiającego (wartość kosztorysowa, itd.): Rozdzielnice wykonać zgodnie z załączonymi schematami (13-rys.) oraz wymogami GZE Tauron Rejon Energetyczny Chorzów .

Zamontować zamki energetyczne Master Key z kluczem lokatorskim (po 2 szt.) w TL ;TLA ; RG ; RGP. Bloki rozdzielcze przelotowe dopasować do kabli zasilających . Wykonać powłoki lakiernicze oraz zabezpieczenia lakiernicze .Kolor rozdzielnic RAL-7047 . Połączenia pomiędzy listwą zaciskową a zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz pomiędzy zabezpieczeniem przedlicznikowym a tablicą licznikową należy wykonać przewodami typu LgY o przekroju nie mniejszym niż 10mm² z zaprasowanymi na ich końcach tulejkami .

Aparatura firmy Schrack , Moeller , ABB , Schneider, Hager.

P.B. „DOMBUD” S.A.
Kierownik TR-15
Marek Szewczuk

(podpis i pieczęć Kierownika
jedn.org. składającego zamówienie)

nr zamówienia w ewidencji adresata	data	uwagi	podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie
	10.03.2025		DZIAŁ ZAKUPÓW KIEROWNIK

Niniejszy dokument jest własnością DOMBUD S.A. i żadna jego część nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody Prezesa Zarządu i Pełnomocnika Dyrektora ds.Systemów Jakości.Dokument podlega aktualizacji i ewidencji.